



GRUPPO CONSILIARE CIVICA IL CAMBIAMENTO

www.ilcambiamento.org - fb.me/civicaillacambiamento

Tombolo, 09 ottobre 2025

INVIATA VIA PEC

A: Egr. Sig. Sindaco di Tombolo
Arch. Luca Frasson

Oggetto: Segnalazioni a seguito di sopralluogo presso tre edifici pubblici

Egr. Sig. Sindaco,

ho effettuato in data odierna un veloce e proficuo sopralluogo, accompagnato dal Geom. Diego Scremin dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Premesso che mi riservo di chiedere successivi sopralluoghi anche sui restanti edifici comunali, abbiamo verificato come le segnalazioni che il sottoscritto ha ricevuto da genitori e nostri concittadini riguardo alcune criticità siano corrispondenti purtroppo al vero.

Con esclusivo scopo propositivo, avendo sempre avuto a cuore la cura del patrimonio comunale, sono quindi ad elencare e a chiedere che vengano messe in opera, con cortese sollecitudine, alcune azioni correttive od interventi risolutivi, laddove siano velocemente attuabili, nonché programmando gli interventi di maggiore portata inserendoli nel bilancio di previsione 2026.

POLO SCOLASTICO:

- 1- È stato accertato come almeno due aule della secondaria abbiano gli interruttori della luce non funzionanti. I collaboratori scolastici (personale ATA) devono pertanto provvedere ad accendere o spegnere le luci delle aule agendo sul quadro elettrico, con il risultato che allo spegnimento si accendono poi le luci di emergenza.
- 2- Il linoleum risulta danneggiato e mancante in vari locali/vani/corridoi/aule. Le scale di accesso alla scuola secondaria sono assolutamente impresentabili, con evidenti macroscopici rattoppi in nastro adesivo.
- 3- Le pareti delle aule, sono quasi tutte "segnate e scrostate" all'altezza dei banchi/cattedre sicché, oltre al rifacimento della pittura interna dei locali, (che anche i tecnici ritengono sia necessaria dopo 17 anni), suggerisco sia da valutare contestualmente anche l'installazione di protezioni o paracolpi lungo le pareti alle altezze di contatto (legno/gomma/plexiglas).
- 4- Un servizio igienico posto al primo piano, vicino all'ufficio segreteria, è inagibile ormai da molti mesi.
- 5- Alcuni serramenti importanti del Polo Scolastico hanno la vetrocamera crepata che va sostituita.
- 6- L'area esterna antistante l'ingresso delle scuole primarie è mancante di ghiaia.
- 7- Le cassette esterne antincendio del palazzetto dello sport sono rotte.
- 8- L'area del palazzetto dello sport deve essere videosorvegliata sia per evitare i danneggiamenti frequenti, e il deposito di rifiuti, sia per tutelare i veicoli parcheggiati e controllare l'assembramento serale e notturno di persone indesiderate.

EX SCUOLE ELEMENTARI DI ONARA:

l'immobile in questione era, fino all'accorpamento scolastico del 2010-2011, uno degli immobili che non mostrava criticità e meglio mantenuti, diversamente dalle ex scuole elementari di Tombolo. I bagni erano stati completamente ristrutturati nel 2005 e non vi erano infiltrazioni di alcun tipo.

È stato lasciato abbandonato e privo di manutenzione destinandolo impropriamente a magazzino.

È oggi in uno stato di abbandono totale e con numerose infiltrazioni. Al fine di consentire un suo eventuale riutilizzo con diverse destinazioni, senza dover necessariamente ricorrere ad una demolizione e ricostruzione (si è disponibili a discutere e a collaborare in tal senso), ritengo si debba intervenire con urgenza sulla copertura, anche con interventi tampone, al fine di bloccare le infiltrazioni in atto per non compromettere definitivamente la struttura.


EX MACELLO DI TOMBOLO:

si chiede di provvedere alla messa in sicurezza dell'immobile avendo rilevato elementi di pericolosità per i passanti o per chi sosta nelle vicinanze, nonché rischio di crollo, che comprometterebbe l'opera di "restauro e riqualificazione" prevista dal Suo programma elettorale (Valore Domani).

Si chiede cortesemente di intervenire il più celermente possibile sulle criticità rilevate negli immobili oggetto del mio sopralluogo, rimanendo a disposizione per ogni eventuale necessità o collaborazione, nell'interesse della nostra comunità e della tutela del patrimonio comunale.

Distinti saluti

IL CAPOGRUPPO CONSILIARE
Franco Zorzo



P.S: si allegano alcune foto ad esclusivo scopo esemplificativo

ALCUNE FOTO DEL POLO SCOLASTICO








MANCANZA DI GHIAIA












VETRATA ROTTA








BAGNO
NON AGIBILE





SECONDA VETRATA ROTTA







INFILTRAZIONI EX SCUOLE ELEMENTARI DI ONARA



